

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
ĐIỆN LỰC VĨNH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 595 /ĐLVH-QLLĐ

Nha Trang, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Phúc đáp CV số 6939/UBND-DVCI
V/v: Trụ điện bị nghiêng gây mất an toàn
tại địa chỉ 41/58 Lang Liêu – Vĩnh Phước

UBND TP. NHA TRANG	
ĐẾN	Số: 23462
	Ngày: 16/10/18
Chuyển:.....	

Kính gửi:

- UBND thành phố Nha Trang;
- UBND phường Vĩnh Phước.

Trước tiên, Điện lực Vĩnh Hải trân trọng gửi lời cảm ơn đến UBND thành phố Nha Trang đã quan tâm chỉ đạo Điện lực Vĩnh Hải hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và ổn định tình hình an ninh, an toàn lưới điện trên địa bàn Điện lực Vĩnh Hải trong thời gian qua.

Vừa qua, Điện lực Vĩnh Hải đã nhận được công văn số 6939/UBND-DVCI ngày 04/10/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc trụ điện bị nghiêng gây mất an toàn tại địa chỉ 41/58 Lang Liêu, phường Vĩnh Phước. Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Điện lực Vĩnh Hải trả lời như sau:

Trụ điện hạ áp bê tông ly tâm số B05/3 thuộc lưới điện hạ áp trạm T.05 do Điện lực Vĩnh Hải quản lý vận hành. Trụ điện trên có độ nghiêng so với phương thẳng đứng khoảng 3% (độ nghiêng nhỏ) nên vẫn đảm bảo vận hành (Đính kèm hình ảnh hiện trạng)

Điện lực Vĩnh Hải kính báo cáo đến UBND thành phố Nha Trang và UBND phường Vĩnh Phước được biết.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH-KT, QLVHLĐ

GIÁM ĐỐC



Lê Minh Triển



Hình ảnh hiện trạng trụ điện B05/3

