

Số: 119/QLĐT-XDCB

Nha Trang, ngày 19 tháng 3 năm 2020

V/v báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 04/3/2020 đến ngày 09/3/2020.

Kính gửi:

- UBND thành phố Nha Trang;
- Phòng Văn hóa – Thông tin.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 04/3/2020 đến ngày 09/3/2020, giao phòng Quản lý Đô thị kiểm tra xử lý các nội dung: biển báo trên đường Phù Đổng (đoạn ngã ba đường Ngô Gia Tự - Phù Đổng) bị cây xanh che phủ nên không còn tác dụng hướng dẫn giao thông; trụ bê tông trên đường Trần Phú (đoạn giữa đường Dã Tượng - Công viên Bạch Đằng) lòi cọng sắt ra ngoài đường gây nguy hiểm; công trình ngầm dọc vỉa hè Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Trần Tế Xương đến đường Đặng Thai Mai) thi công kéo dài gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Sau khi kiểm tra, phòng Quản lý Đô thị báo cáo như sau:

1. Về biển báo trên đường Phù Đổng (đoạn ngã ba đường Ngô Gia Tự - Phù Đổng) bị cây xanh che phủ nên không còn tác dụng hướng dẫn giao thông; trụ bê tông trên đường Trần Phú (đoạn giữa đường Dã Tượng - Công viên Bạch Đằng) lòi cọng sắt ra ngoài đường gây nguy hiểm:

Phòng Quản lý Đô thị đã phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục xong các nội dung nêu trên (đính kèm ảnh chụp).

2. Về công trình ngầm dọc vỉa hè Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Trần Tế Xương đến đường Đặng Thai Mai) thi công kéo dài gây khó khăn trong việc đi lại của người dân:

Công trình ngầm dọc vỉa hè Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Trần Tế Xương đến đường Đặng Thai Mai) do Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa làm chủ đầu tư, hiện nay công trình đang thi công theo Giấy phép thi công số 567/SGTVT-QLKCHTGT ngày 06/3/2020 do Sở Giao thông Vận tải cấp phép; thời gian thi công công trình đến ngày 07 /4/2020. Vì vậy sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng và vấn đề nêu trên được khắc phục./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Báo Khánh Hòa;
- Lưu VT, Lộc.







Trụ bê tông trên đường Trần Phú đã được khắc phục



Biển báo bị che khuất trên đường Phù Đổng đã được khắc phục



**Công trình ngầm dọc vỉa hè Đại lộ Nguyễn Tất Thành
(đoạn từ Trần Tế Xương đến đường Đặng Thai Mai) đang thi công**



**Công trình ngầm dọc via hệ Đại lộ Nguyễn Tất Thành
(đoạn từ Trần Tế Xương đến đường Đặng Thai Mai) đang thi công**