

Số: 237/DVCI - GSKTCL

Nha Trang, ngày 06 tháng 05 năm 2021

V/v xử lý thông tin báo chí  
phản ánh về thành phố Nha  
Trang từ ngày 09/04/2021  
đến ngày 22/04/2021

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại văn bản số 2605/UBND-VHTT ngày 28/04/2021 “về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 09/04/2021 đến ngày 22/04/2021”. Qua kiểm tra hiện trạng, Ban QL Dịch vụ Công ích báo cáo nội dung như sau:

1. Về nội dung: Mương thoát nước khu dân cư Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa) bị cây cỏ mọc cao phủ lấp: Ban QLDV Công ích đã kiểm tra và nạo vét, cắt bỏ cây cỏ dại, đảm bảo thông thoáng dòng chảy tuyến mương trên. (đính kèm hình ảnh).

2. Về nội dung: Trên đường Trần Phú (đoạn gần vòng xoay Trần Phú – Hoàng Diệu) và đường Hoàng Diệu (đoạn gần trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1) có nắp lưới chắn rác bị mất: Qua kiểm tra, Ban QLDV Công ích đã yêu cầu Công ty Cấp thoát nước KH tiến hành sửa chữa vị trí sụt lún và thay thế các lưới chắn rác bị mất cấp, đảm bảo an toàn giao thông. (đính kèm hình ảnh).

3. Về nội dung: Trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần đường Dương Hiến Quyền) bị mất lưới chắn rác, lộ ra hố sâu: Ban QLDV Công ích đã kiểm tra và tiến hành thay thế lưới chắn rác tại vị trí trên. (đính kèm hình ảnh).

Ban QL Dịch vụ công ích kính báo cáo ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (VBĐT);
- Phòng VH-TT (VBĐT);
- Lưu VT, Nghị.


**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Hồng Sâm**

**NẠO VẾT MƯƠNG THOÁT LỮ HỒN XỆN**

**HIỆN TRẠNG**




**SỬA CHỮA**



**THAY THỂ LƯỚI CHẮN RÁC HOÀNG DIỆU**

**HIỆN TRẠNG**




**SỬA CHỮA**



**THAY THỂ LƯỚI CHẮN RÁC PHẠM VĂN ĐỒNG**

**HIỆN TRẠNG**



**SỬA CHỮA**

